

## PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO-KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

Roboty zostały wykonane w okresie: od 17.05.2013 do 16.07.2013 r.

**Na obiekcie: „Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych 0,4 kV na terenie ROD Malwa w Szczecinie”**

**Inwestor:** ROD Malwa, Bronowicka 24, 71-012 Szczecin

**Wykonawca:** „ELEKTROINSTAL” PHU Jan Bagiński; 72-100 Goleniów, ul. Słowiańska 1B/2

**Rodzaj robót: przyłącza elektroenergetyczne 0,4 kV; Wartość brutto całości robót: 168 777,28 zł**

**Podstawa wykonania robót: Umowa nr 1/2013 z dnia: 17 maja 2013 r.**

**Zakres odebranych robót: całość według umowy - jw.**

**Komisja w składzie:**

Przedstawiciele Inwestora:

1. Mińczuk Gustaw
2. Rybak Waldemar
3. Stańczyk Irena
4. Marian Pawłowski – Przedstawiciel OZ PZD
5. Szymański Bogdan- Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. Bagiński Jacek

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i kosztorysową oraz ze stanem faktycznym robót postanowiła **przyjąć** wykonanie roboty od Wykonawcy.

Roboty zostały wykonane **zgodnie** z dokumentacją techniczną oraz kosztorysem ofertowym.

Roboty **zostały** wykonane w umownym terminie.

Materiały dostarczone przez: **wykonawcę robót** z wyłączeniem zamków i kluczy do szafek przyłączeniowych.

**Okres gwarancji na roboty: 36 m-cy**

**Wnioski komisji:**

Odebrane przyłącza elektroenergetyczne nadają się do eksploatacji i włączenia pod napięcie.

**W załączeniu przedstawiono dokumenty:**

- 1) Dokumentacja powykonawcza,
- 2) Protokoły pomiarowe,
- 3) Oświadczenie kierownika budowy,
- 4) Atesty materiałowe,

**Podpisy:**

Przedstawicieli Inwestora:

1. .... 4.7. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

Przedstawiciela Wykonawcy:

1. .... Bagiński

